



Montage/Assembly

Demontage/Disassembly




② Einschwenken und
Rasten/
Push in and latch


TS 35



Verschraubung von
Gehäuse-Innenseite/
Screw fitting
from inside
F_{max}: 10N



Verschraubung von
Gehäuse-Aussenseite/
Screw fitting
from outside
F_{max}: 40N



④ Ausschwenken/
Pull outwards

⑤ Abnehmen/
Remove

③ Hochdrücken/
Push upwards

Maßstab/
Scale: 1:1

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:
2K 5200.131.02

Artikel / Article:
TSH 35-2
Katalogzeichnung/
Catalogue drawing

4.041
A Nr./
Alt-No.:

05.03.2013
Datum/
Date:

DISK: 2 602 444
Datum/Date: 31.03.04 KH