



**Benutzeranleitung
VARISTAR CP
Abschottblende kit
Mit 2 HE Ausbrüchen**

**User Manual
VARISTAR CP
Closing panel kit
With 2U cut-outs**

**Instructions utilisateur
VARISTAR CP
Kit bandeaux
Avec découpes 2U**





Montage:

Anziehdrehmoment
sind mit einer Toleranz
von +/-15% angegeben,
sofern nicht anders
angegeben.

Mounting:


Tightening torques are
given with a tolerance of
+/- 15% unless otherwise
stated.

Montage:

Les couples de serrages
sont donnés avec une
tolérance de +/-15% sauf
autres indications.

1

A



2



1

1(2x)

A

6(4x)



5Nm


3




1

2












3




Nur für 2000H & 2450H
Only for 2000H & 2450H
Seulement pour 2000H & 2450H

4








- ② Entfernen Sie 3x die Versteifungen neben dem Ausschnitt
Remove 3x the stiffeners next to the cut out
Retirez 3x les raidisseurs à côté de la découpe




6



6(8x)
5 Nm





H	X
2000	1828
2200	2028
2450	2278

